

## 第二轮中央生态环境保护督察反馈意见 (19-02)整改措施完成情况公示表

反馈问题	十九、露天采场恢复治理未完成
核查情况	露天采场生态恢复治理未完成。
整改目标	全面完成126个露天采场生态恢复治理工作。
整改措施	拉萨市全面完成1个露天采场(蔡公堂街道办事处白定村穷达采砂场)生态恢复治理。
牵头部门 (责任单位)	自治区自然资源厅  (拉萨市人民政府)
责任人	孙先龙
联系电话	0891-6673295
整改主要工作 及成效	西藏吉雄河浚工程有限公司于2023年1月31日编制《整改工作实施方案》，编制《土地复垦工作方案》，5月12日完成砂石料的出售、设施厂房的拆除工作，通过建设人工牧草地的方式修复完成5.5541公顷临时土地的地质环境，于6月27日通过市级验收。